

如何确定我的Windows PC是否装有Thunderbolt 3?

关于Thunderbolt 3和USB-C

Thunderbolt 3使用USB-C连接器，但是，并非所有具有USB-C端口的Windows PC都支持Thunderbolt3。USB-C连接器还用于其他协议，例如USB 3.1和USB 2.0，因此您需要在尝试连接UAD Thunderbolt设备（通过合格的Thunderbolt 3到Thunderbolt适配器）之前，请确保计算机的USB-C端口支持Thunderbolt 3。

检查您的PC的文档

判断Windows PC是否支持Thunderbolt 3的一种方法是查看手册和其他文档。如果计算机支持Thunderbolt 3，则通常是制造商网站上的手册以及计算机产品页上列出的主要功能。

检查您的USB-C端口

某些USB-C端口（例如下图所示）旁边印有Thunderbolt徽标，以标识这些端口与Thunderbolt 3兼容。



检查Thunderbolt 3兼容性列表

此处列出了Thunderbolt 3认证的产品。确保从“操作系统”菜单中选择“Windows”，从版本菜单中选择“Thunderbolt 3”，以筛选兼容结果的列表。如果要查找特定的计算机型号，则可以使用“类别”和“公司”菜单进一步过滤结果。

如需筛选，请点击此网站：https://thunderboltechnology.net/products?tid=14&field_company_nid=All&field_prod_os_value_many_to_one=windows&field_prod_tb_version_value_many_to_one=tbv3